

## Los inyectores CR

**C – GRADE** **100 %**

Deducción del depósito:

La tuerca está dañada



Cuerpo carbonizado



Entalladuras en el cuerpo de la pieza



Desactivada la célula piezoeléctrica

**BOSCH PIEZO**  
0445115xxx  
0445116xxx  
0445117xxx  
0445118xxx

**SIEMENS/VDO**  
5WS40539  
5WS40745  
5WS40536  
5WS40156  
5WS40xxx

**MÁS INFORMACIÓN**  
[cdb.remante.com/files/docs/Piezo\\_ELEMENT.pdf](http://cdb.remante.com/files/docs/Piezo_ELEMENT.pdf)



## Los inyectores CR

ES

La sociedad **AUTONORMA** permite devolver la pieza antigua. Después de su aceptación, devolvemos al cliente: el depósito completo, reducido o el depósito queda suspendido en la sociedad. Las condiciones para aceptar las piezas antiguas son diferentes para cada tipo de producto y determinan si es todavía posible reparar la pieza antigua. Al aceptar la pieza, esta es controlada y valorada según las condiciones puestas en este documento. Las piezas antiguas son clasificadas al grupo **A, B o C**. Al clasificar la pieza como A grade, **no se aplica ninguna deducción**, en el caso B grade el depósito está **reducido** y en el caso C grade **no está reembolsado**. Las deducciones de cada sortimento pueden ser diferentes.

**A – GRADE** Deducción del depósito: **0 %**

La pieza completa sin partes faltantes y dañadas



El conector eléctrico no está dañado



La célula piezoeléctrica activada

**BOSCH PIEZO**  
0445115xxx  
0445116xxx  
0445117xxx  
0445118xxx

**SIEMENS/VDO**  
5WS40539  
5WS40745  
5WS40536  
5WS40156  
5WS40xxx

**MÁS INFORMACIÓN**  
[cdb.remante.com/files/docs/Piezo\\_ELEMENT.pdf](http://cdb.remante.com/files/docs/Piezo_ELEMENT.pdf)



El marbete se puede leer




## Los inyectores CR


**B – GRADE** 50 %

Deducción del depósito:

El conector está dañado – arañazos



El soporte del inyector falta



La manga del inyector falta



## Los inyectores CR

**C – GRADE** 100 %

Deducción del depósito:



El daño extenso del cuerpo / el cuerpo roto



El marbete falta / no es posible leerlo / es imposible identificar la pieza



La corrosión extensa



La pieza está desmontada / incompleta

